

01

Limpieza y mantenimiento

La suciedad y otros depósitos pueden acumularse de forma natural debido a determinadas condiciones ambientales. Estas acumulaciones y depósitos le restan propiedades estéticas originales. AL13® recomienda implementar un programa de limpieza regular para mantener la mejor apariencia posible.

Limpieza general:

- Las superficies pueden limpiarse con agua utilizando un cepillo suave o una esponja libre de residuos. Evite frotar excesivamente.
- Si es necesario, las superficies pueden limpiarse con un detergente suave (pH 6-7) o un producto de limpieza diluido en 1:50 partes de agua. Algunos productos de limpieza pueden dañar el acabado. El uso de productos de limpieza muy ácidos o alcalinos puede corroer el aluminio y la pintura. Si no está seguro, realice una pequeña prueba en un lugar poco visible antes de proceder. Si la solución produce cualquier irregularidad en el acabado, interrumpa inmediatamente su uso. Tome siempre todas las precauciones de seguridad recomendadas, incluida la protección adecuada de la piel y los ojos para evitar irritaciones o quemaduras.
- Después de la limpieza, las superficies deben ser enjuagadas con agua limpia para eliminar cualquier residuo que pudiera estar presente.
- Para reducir la aparición de manchas de agua o de rayas, las superficies deben secarse con un paño limpio antes de dejar que el agua lo haga de forma natural. Las superficies calentadas por el sol se secan más rápidamente.

02

No haga

- No limpie el AL13® con lana de acero o estropajos abrasivos.
- No limpie el AL13® con acetona, disolventes o removedores de pintura.
- No limpie el AL13® con soluciones altamente ácidas o alcalinas.
- No limpie el AL13® con una lavadora a presión.